

# Ortsbeirat Höchst-Hassenroth

Ortsbeirat Höchst-Hassenroth, Am Dachsrain 15 A / 64739 Höchst i. Odw.

Lars Maruhn (Ortsvorsteher)  
Telefon 06163 / 913210  
[cdu-hoechst@lars-maruhn.de](mailto:cdu-hoechst@lars-maruhn.de)

An die  
Gemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung -  
Montmelianer Platz  
**64739 Höchst**

Höchst-Hassenroth, 26.09.2015

## **Betr.: Bedarfsmeldung für das Haushaltsjahr 2015**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir möchten folgende Bedarfsanmeldung des Ortsbeirat Hassenroth für das Haushaltsjahr 2015 übersenden.

### **1) Parkplatz am Kindergarten „Zu den Birken“**

Der Parkplatz am Kindergarten erfordert eine dringende Sanierung mit festem Untergrund. Gerade in den Wintermonaten entstehen durch Eis- und Schneeflächen Gefahren, die Räumung der Fläche ist aufgrund des unebenen Untergrundes nicht ohne weiteres möglich.

### **2) Neuerstellung der Parkfläche vor der Mehrzweckhalle Helmut-Erb-Straße**

Es ist eine Begradigung und ordentliche Ableitung des Oberflächenwassers im Bereich der Parkfläche erforderlich. In dem Bereich staut sich das Regen- und Tauwasser, dieses führt zu Schäden im Bereich der Straße.

### **3) Erneuerung der Zugangstore am neuen Friedhof**

Der Zugangsbereich ist in einem schlechten Zustand, beide Tore schließen nicht Richtung und sind gerade für unsere älteren Bürgerinnen und Bürger nur sehr schlecht zu bedienen. Wir schlagen vor, dass die Zugänge mit einem ordentlichen Metalltor versehen werden. Diese sollen entsprechend dem Vorbild am alten Friedhof und dem Ehrenmal gestaltet sein und so ein einheitliches Bild darstellen.

### **4) Umsetzung Sackgasse Zur Friedenslinde**

Die bereits vorliegende Planung zur Umsetzung der Sackgasse in der Straße Zur Friedenslinde ist umzusetzen. So ist es möglich beide Bereiche des Friedhofes miteinander zu verbinden, was ein pietätvolleres Gesamtbild ergibt. Das Ehrenmal kann so als Mittelpunkt integriert werden.

### **5) Sanierung der Einsegnungshalle am Friedhof**

Wie bereits im Jahr 2013 besprochen, möchten wir die Front- und Rückseite der Halle mit Schiefer versehen, um einem weiteren Verfall der Bausubstanz entgegen zu wirken.

### **6) Pflasterarbeiten im Bereich Glascontainer**

Gleichfalls wie besprochen, möchten wir den Bereich der Glascontainer mit Pflaster versehen haben. Dies trägt zur einfacheren Säuberung des Bereiches bei und minimiert die Verletzungsgefahr durch Scherben.